Detalle de la incidencia

Detalle de la incidencia

Creado el	10 de nov. de 2026, 23:14 PST
Creado por	**Nayely Roca** (F26-CEE120A_220A)
Elementos totales	4
Ordenado por	ID (Descendente)
Filtrado por	Estado (Borrador, Abierto, Pendiente, En revisión)


Contenido

#7: Basic Wall [376252] y Compound Ceiling [406333] 3
#6: Compound Ceiling [406333] y Basic Wall [376252] 4
#5: Coordinación de E-193-2-169-1-I-W-1331 [399897] 6
#4: Basic Roof [376149] y 2 objetos adicionales. 7

Detalle de la incidencia

#7: Basic Wall [376252] y Compound Ceiling [406333]

Estado	Abierto
Tipo	CL Coordination > Clash



Campos estándar

Descripción	1 interferencia entre Basic Wall [376252] en 4321.rvt - Site View 3D y 1234.rvt - Site View 3D
Asignado a	—
Creado por	Nayely Roca (F26-CEE120A_220A)
Creado el	10 de nov. de 2026
Ubicación	—
Detalles de la ubicación	—
Vencimiento	—
Fecha de inicio	—
Posición	4321.rvt
Causa principal	—


Comentarios

N **Nayely Roca** One of the walls seems to cutting through the flooring
10 de nov. de 2026, 22:53 PST

Detalle de la incidencia

#6: Compound Ceiling [406333] y Basic Wall [376252]

Estado	Abierto
Tipo	CL Coordination > Clash



Campos estándar

Descripción	1 interferencia entre Compound Ceiling [406333] en 4321.rvt - Site View 3D y 1234.rvt - Site View 3D
Asignado a	—
Creado por	Nayely Roca (F26-CEE120A_220A)
Creado el	10 de nov. de 2026
Ubicación	—
Detalles de la ubicación	—
Vencimiento	—
Fecha de inicio	—
Posición	1234.rvt
Causa principal	—


Comentarios

N **Nayely Roca** One of the walls goes throught the flooring
10 de nov. de 2026, 22:51 PST

Detalle de la incidencia

#5: Coordinación de E-193-2-169-1-I-W-1331 [399897]

Estado	Abierto
Tipo	CL Coordination > Clash



Campos estándar

Descripción	—
Asignado a	—
Creado por	Nayely Roca (F26-CEE120A_220A)
Creado el	10 de nov. de 2026
Ubicación	—
Detalles de la ubicación	—
Vencimiento	—
Fecha de inicio	—
Posición	4321.rvt
Causa principal	—


Comentarios

N **Nayely Roca** Beam is out of the structure
10 de nov. de 2026, 22:50 PST

Detalle de la incidencia

#4: Basic Roof [376149] y 2 objetos adicionales.

Estado	**Abierto**
Tipo	CL Coordination > Clash



Campos estándar

Descripción	2 interferencias entre Basic Roof [376149] en 1234.rvt - Site View 3D y 4321.rvt - Site View 3D
Asignado a	—
Creado por	Nayely Roca (F26-CEE120A_220A)
Creado el	10 de nov. de 2026
Ubicación	—
Detalles de la ubicación	—
Vencimiento	—
Fecha de inicio	—
Posición	1234.rvt
Causa principal	Coordination > Design Coordination

Comentarios

N **Nayely Roca** It seems that the ceiling seems to clash with the new structure
10 de nov. de 2026, 22:40 PST